





ACCESSORI PER VACUOSTATI E PRESSOSTATI DIGITALI ART. 12 20 10P e 12 35 10P

KIT DI FISSAGGIO



A parete Art. 00 12 30



Su piano Art. 00 12 31



A pannello Art. 00 12 32





ACCESSORI PER VACUOSTATI E PRESSOSTATI DIGITALI ART. 12 40 10, 12 40 12 e 12 40 20




KIT DI FISSAGGIO


A parete Art. 00 12 40



Su piano Art. 00 12 41



A pannello Art. 00 12 42



A pannello più protezione Art. 00 12 43





ACCESSORI PER VACUOSTATI E PRESSOSTATI ANALOGICI E DIGITALI

Cavo con connettore assiale

Art.	Descrizione
00 12 20	Cavo di collegamento elettrico con connettore assiale M8 - 4 pin per vacuostati e pressostati digitali Lunghezza cavo 5 m



Cavo con connettore radiale

Art.	Descrizione
00 12 21	Cavo di collegamento elettrico con connettore radiale M8 - 4 pin per vacuostati e pressostati digitali Lunghezza cavo 30 cm



Cavo con connettore M8 - 4 pin

Art.	Descrizione
00 12 48	Cavo di collegamento elettrico con connettore M8 - 4 pin per vacuostati e pressostati digitali con display a due colori Lunghezza cavo 30 cm





Cavo con connettore M12 - 4 pin

Art.	Descrizione
00 12 49	Cavo di collegamento elettrico con connettore M12 - 4 pin per vacuostati e pressostati digitali con display a due colori Lunghezza cavo 30 cm



Kit di fissaggio a parete



Art.	Descrizione
00 12 22	Kit di fissaggio a parete per vacuostati e pressostati digitali