







2 / 2 NC



ELETTROILOTI A 2 VIE

Art.	A	B	C	D	E	H	I	L	Portata max m ³ /h	Grado di vuoto mbar ass min max	Tempi di reazione msec ecc. disecc.	Orifizio Ø	Sezione di passaggio mm ²	Peso g
07 00 20	G1/8"	58.5	M4	36	72	19.5	53	22.5	2.6	1000 0.5	16 27	4	12.86	145
07 01 20	G1/4"	73	M6	44	86	25	67	25	4	1000 0.5	15 8	6	28.3	244

N.B. La bobina ed il connettore non sono parti integranti dell'elettrovalvola e, pertanto, devono essere ordinati separatamente (Vedi accessori per elettrovalvole).



Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




ELETTROILOTI PER VUOTO A 2 VIE

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net



2 / 2 NC



ELETTROILOTI A 2 VIE

Art.	A	Portata max	Grado di vuoto		Tempi di reazione		Orifizio	Sezione di passaggio	B	E	H	I	Peso
	Ø	m³/h	mbar ass min	max	msec ecc.	msec disecc.	Ø	mm²					g
07 02 20	G3/8"	8	1000	0.5	22	10	10	78.5	85	98	35	79	384
07 03 20	G1/2"	10	1000	0.5	28	10	12	113.0	85	98	35	79	372

N.B. La bobina ed il connettore non sono parti integranti dell'elettrovalvola e, pertanto, devono essere ordinati separatamente (Vedi accessori per elettrovalvole).

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134